



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МКДОУ детского сада «Радуга» ст.Просница
В.М. Головань
2023 г.

**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ СПОРТИВНОЙ И ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК**

от «04» мая 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии заведующая — Головань В.М., члены комиссии заместителя заведующей по ВМР - Мельникова У.Р., завхоз - Харина Е.И., рабочий по обслуживанию зданий и сооружений - Саломатов А.Г. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр спортивной и игровых площадок на территории МКДОУ детского сада «Радуга» ст.Просница на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МКДОУ детского сада «Радуга» ст.Просница

Адрес образовательной организации: Кирово-Чепецкий район, ж/д.ст.Просница, ул.Коммунистическая, дом 16.

Характеристика поверхности спортивной площадки:

Спортивная площадка расположена на территории дошкольного образовательного учреждения. На площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей. Вся территория площадки имеет ровное травянистое покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Дуга для лазания металлическая -2 шт.	исправна	отсутствует		
2	Комплекс спортивный 1 шт	исправна	отсутствует		
3	Турник-лесенка 1 шт.	исправна	отсутствует		

4	Волейбольная площадка (2 столбика металлических)	замечаний нет	отсутствует		
5	Скамья – 4 шт	Необходимо заменить столбики у 2 скамеек	Сгнили столбики у 2 скамеек	Заменены на новые столбики	
6	Стойка для ходьбы- 1шт	замечаний нет	отсутствует		
7	Стойка из дуг для подлезания — 1 шт.	исправна	отсутствует		
8	Футбольные ворота — 2 шт.	замечаний нет	отсутствует		
9	Стойка гимнастическая — 1 шт.	исправна	отсутствует		
10	Стойка из турников - 1 шт.	замечаний нет	отсутствует		

Характеристика поверхности игровых площадок:


Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 6 игровых площадок. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой примерно 0,5 м. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное, травянистое покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 6шт.	исправно	отсутствует		
2	Домик детский деревянный – 5 шт.	Выявлены дефекты на площадках 1 младшей и подготовительной групп, остальные - без повреждений	Домики на площадках 1 младшей и подготовительной групп шатаются	Убраны домики на площадках 1 младшей и подготовительной групп	
3	Стол детский с лавочкой – 4 шт.	исправно	отсутствует		
4	Стойка для навесной качели – 2 шт.	исправно	отсутствует		
5	Качели – 2 шт	исправно	отсутствует		
6	Стойка гимнастическая – 3 шт	исправно	отсутствует		


7	Дуга для лазания – 2 шт.	исправно	отсутствует		
8	Карусель – 2 шт.	исправно	отсутствует		
9.	Паровоз деревянный – 1 шт.	исправно	отсутствует		
10	Деревянные конструкции (мостик, самолет, корабль и т.д.) – 7 шт.	Имеются замечания	Шатается передняя стойка у машины на площадке 1 ясельной группы, плохо закреплен спуск с бревна на площадке средней группы, остальное оборудование — без замечаний	Надежно закреплены стойки на машине на площадке 1 ясельной группы, закреплен спуск с бревна — площадка средней группы	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:  / Головань В.М. /

Члены комиссии:  / Мельникова У.Р. /

 / Харина Е.И. /

 / Саломатов А.Г. /