



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МКДОУ детского
сада «Радуга» ст.Просница
В.М. Головань

АКТ № 9

осмотра и проверки оборудования спортивной площадки перед началом нового учебного 2022 -2023 года от 04.08.2022г.

Комиссия в составе заместителя заведующей по ВМР Мельниковой У.Р., завхоза Хариной Е.И., рабочего по обслуживанию зданий и сооружений Саломатова А.Г. провела осмотр спортивной площадки.

Комиссия отмечает :

1. Характеристика поверхности спортивной площадки: поверхность состоит из мягкого травянистого покрытия, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др).

2. Перечень оборудования:




№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Дуга для лазания металлическая -2 шт.	отсутствует	повреждений нет	
2	Комплекс спортивный 1 шт	отсутствует	повреждений нет	
3	Турник-лесенка 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
4	Волейбольная площадка (2 столбика металлических)	отсутствует	повреждений нет	

5	Скамья – 4 шт	отсутствует	повреждений нет	
6	Стойка для ходьбы- 1шт	отсутствует	повреждений нет	

3. Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Члены комиссии:

У.Р. Мельникова

Е.И.Харина

А.Г.Саломатов